



## Einbauhilfe Anhängerkupplung für Renault Clio



### Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	Renault Clio Fließheck,
Schlüssel-Nr. zu 2	3333
Schlüssel-Nr. zu 3	AAO
Ausführung	3 Türer
Baujahr	09.05 - 03.09

### spezifische Fahrzeuginformationen

#### Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	9 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	43 cm

### Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	RE0821
Einbauzeit (in Stunden)	1,5 h

Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input type="checkbox"/>

### Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksitzbank (unten links)	<input checked="" type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input type="checkbox"/>	
Beim Einbau benötigt	<input type="checkbox"/>	Schaber Abdichtmasse – Torx T20

#### rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
 e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
 Steuernummer: 163/162/33000  
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
 Swift-Code: GENODEF1HTD


persönlich haftender Gesellschafter und  
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH  
 Sitz: Leutenberg  
 Registergericht und Registriernummer:  
 Jena HRB 210 280  
 Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler




## ausgebaute Verkleidungen



Heckblechverkl. Lösen



Radhausverkleidung links



Radhausverkl. rechts



Kofferraumboden




Seitenverkleidung links



Seitenverkl. rechts

## Photo Dokumentationen



Auspuffhalter lösen,  
Hitzeschutzblech lösen



Rad demontieren, 3  
Plasikmuttern lösen



Plasikmuttern lösen

### **rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

*Sitz: Leutenberg*

*Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280*


*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*




Torxschraube lösen.



Blechmutter lösen



Ablebepads unter der  
Abdichtmasse innen und  
ausen des Trägers entfernen



Abdichtmasse innen  
entfernen und blanke Stellen  
mit Rostschutzversehen



Trägerblech innen  
anschrauben.



Anhängebock von hinten  
(Demontage des Stoßfängers  
nicht erforderlich)



Fahrzeug von hinten ohne  
AHK.



Fahrzeug mit Kugelkopf von  
oben.



Fahrzeug mit Kugelkopf von  
hinten.

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH  
Sitz: Leutenberg  
Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)</p> <p>02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau</p> <p>03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)</p> <p>04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)</p> <p>05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>06 Fahrzeug ohne Stoßfänger</p> <p>07 Kabeldurchführung</p> <p>08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht</p> <p>09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht</p> <p>10 Modulbefestigung / Masse</p> <p>11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz</p> <p>12 Kombiinstrument falls erforderlich</p> <p>13 Verkleidungen Fahrgastraum</p> <p>14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)</p> <p>16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden</p> <p>17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf</p> <p>18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> <p>19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> |
|--|--|

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler